

Исх. № б/н от «10» июля 2025 г.	Арбитражный суд Волгоградской области 400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 7-Я Гвардейская д. 2 Дело № А12-7897/2025
------------------------------------	---

**Акт осмотра залогового имущества
(автомобиля марки CHANGAN Uni-V, VIN: LS5A2DKE3RA215763)**

Дата составления: «10» июля 2025 г.
Место составления: Волгоградская область, г. Волжский
Финансовый управляющий: Салов Алексей Геннадьевич (утверждён определением Арбитражного суда Волгоградской области от 13.05.2025 по делу № А12-7897/2025)

- 1. Общие сведения о предмете залога:**
- **Марка и модель автомобиля:** CHANGAN Uni-V
 - **Год выпуска:** 2024
 - **VIN (идентификационный номер):** LS5A2DKE3RA215763
 - **Цвет:** Серебристо-серый
 - **Тип кузова:** седан (лифтбэк)
 - **Регистрационные номера:** отсутствуют
 - **Наименование залогодержателя:** ПАО «Совкомбанк» (по кредитному договору № 10168838380 от 14.05.2024)
 - **Документы на автомобиль:** ПТС, свидетельство о государственной регистрации

- 2. Участники осмотра:**
- Финансовый управляющий: Салов А.Г.
 - Присутствие иных лиц: отсутствует / не заявлено

- 3. Обстоятельства осмотра:**
- Осмотр произведён по фактическому местонахождению транспортного средства на открытой площадке.
Идентификация автомобиля произведена по VIN-номеру, нанесённому на кузов в моторном отсеке.

- 4. Внешнее и техническое состояние автомобиля:**
- На момент осмотра автомобиль имеет **значительные механические повреждения**, а именно:
- **Передняя часть:**
 - Полностью разрушены: передний бампер, капот, фары, радиаторная панель, двигатель и его элементы, лобовое стекло.
 - Обширные повреждения силовой структуры кузова и стойки.
 - **Боковая часть (правая):**
 - Вмятины и деформации передней и задней правых дверей.
 - Нарушена геометрия кузова.
 - **Крыша и остекление:**
 - Крыша деформирована по всей длине, элементы салона частично разорваны.
 - Разбиты стёкла всех дверей, заднего и переднего стекла.
 - **Задняя часть:**
 - Разрушен задний бампер, повреждён багажный отсек.
 - Нарушена геометрия задней панели.
 - **Салон:**
 - Подушки безопасности сработали.
 - Отмечается загрязнение, разрывы обивки, элементы отделки частично отсутствуют.
 - **Ходовая часть:**
 - Нарушена геометрия кузова, возможно повреждение подвески и колесных элементов.
 - Левое заднее колесо отсутствует/сильно деформировано.

- 5. Фотофиксация:**
- К акту прилагаются фотографии с осмотра, демонстрирующие:
- VIN-номер;
 - Общий вид автомобиля с разных сторон;
 - Характер повреждений (лобовая часть, крыша, правая/левая сторона, салон).

6. Вывод:

На основании визуального осмотра установлено, что автомобиль **находится в аварийном состоянии**, не пригоден к эксплуатации по прямому назначению, требует дорогостоящего ремонта либо списания как **тотально повреждённый**.

Наличие VIN соответствует заявленному в определении суда. Фактическое техническое состояние исключает возможность использования автомобиля без восстановления. Рыночная стоимость может быть определена на основании отчёта независимого оценщика, с учётом состояния "на запчасти".

Финансовый управляющий
Маркаряна Ваника Шаваршовича



А. Г. Салов



LS5A2DKE3RA215763

This image shows a close-up of a car's interior door sill area. A black plastic trim piece is visible, featuring a barcode and a unique identifier (LS5A2DKE3RA215763). The trim piece is mounted on a metal bracket. The surrounding area includes a silver metal door sill plate, a textured grey plastic panel, and a dark, possibly rubber or plastic, weatherstripping strip. The metal surfaces show signs of wear and rust, particularly along the edges of the door sill plate and the trim piece. The overall appearance suggests an older or well-used vehicle.











