

Описание состояние автомобиля
на сентябрь 2025

Сведения о техническом состоянии (по результатам осмотра и со слов владельца)

Повреждения (существенные) : передний бампер (вероятно под замену); зеркало правое переднее (вероятно под замену); двери: передняя правая; задняя правая (вероятно под замену, имеется обширная внутренняя ржавчина); дверь багажника; передняя и задняя левые двери - требуется ремонт (имеется обширная ржавчина); порог левый - замена (имеется сквозная ржавчина); двигатель - ремонт (вероятно капитальный, так как обломлен «шатун», для более подробной диагностики требуется вскрытие двигателя); замена блока АБС (блок не работает); задняя подвеска - полная «переборка»; передняя подвеска - частичная переборка (рычаги).

Открыть двери невозможно ни с пульта, ни с ключа (механического). Причина - вероятно дефект центрального замка.

Иные повреждения лакокрасочного покрытия на фотографиях.